


5	NOTE
Soggetto dell'immagine	<p>Antonio SILVA: il cuntrameter .</p> 
Settore industriale	TESSILE
Area tematica	Protagonisti e le professioni.
Impresa	"De Angeli-Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati" S.p.A.
Luogo	Aglìe (TO)
Anno	1930
Fonte	Fotografia reperita presso la sua famiglia (figlia)
Didascalia	<p>Il "CUNTRAMETER" , figura di spicco nella produzione tessile della fabbrica di Agliè, era un assistente alla produzione, un tecnico dei telai che insieme alla "maestra" un operaia particolarmente esperta che interveniva per aggiustare i "frac" (nodi che si formavano nella tessitura) sovrintendeva e manteneva di norma 48/50 telai.</p> <p>Figura esclusivamente maschile doveva conoscere perfettamente i telai e il loro funzionamento nonché tutto il processo produttivo, doveva intervenire tempestivamente per riparare guasti e anomalie di funzionamento. L'eventuale fermo del telaio era un vero dramma per le operaie, veniva subito fermato il</p>

	<p>contatore (misurava il cottimo sotto forma di metri di tessuto prodotto) e non godevano di nessuna indennità di fermo macchina. Antonio Silva alla fine del 1930 scrisse un manuale contenente le istruzioni e tutto quanto aveva imparato sul lavoro nella fabbrica. Di seguito pubblichiamo alcune parti del manuale (schemi e istruzioni), vergato a mano in bella calligrafia (per noi alcune volte di difficile lettura).</p>
--	---